加工板材的自动生产线

编译者: 吴 强

前言

近几年来,随着计算机、自动控制、液 汽压传动等新技术不断地被应用到木材加工 设备之中,使得木材加工设备形成了很多类 型的流水作业自动生产线。板材加工的自动 生产线就是典型一例。

板材加工自动生产线具有减轻工人劳动强度,提高加工质量,容易形成工件及组合件的标准化生产等多种优点。本文就一种板材自动生产线的控制线路、机械结构、辅助机构工作原理加以介绍和对控制线路进行分析。

板材加工自动生产线的机械结构

如图1所示,工件由输送装置(1)自动供料,它由液压升降台控制,可承载工件升降。当工件由输送装置(1)传送工件到极限位置时,液压升降台升起,并且汽动推杆机构(6)将其中一块工件推送到近组(2)上。然后,液压升降台又降下一块板厚的高度,准备推入第二块板。




图 1 加工板材的自动生产线

(1)运输装置(2)纵向机组(3)加速传送装置(4)横向机组(5)自动堆垛机构(6)推板机构

机组(2)由传送装置、纵向双锯片和 纵向双铣刀组成。依靠纵向双锯片和纵向双 铣刀能锯掉并铣削好板材的两个纵向边缘。

当板材的纵向两个边缘按照工艺要求被加工之后,由加速传送装置(3)转交到横向机组(4)上。横向机组(4)上具有横

向双锯片和横向双铣刀,用它们来加工处理 板材的两个横向边缘。

当板边被全部加工完之后,板材被传送 装置送到自动堆垛机构(5)上。板材是一块 一块地被送到工作台台面上的,而工作台又 由极限开关控制,按照板材逐块厚度降下。 为防止工件在被加工过程中产生跳动,纵向 机组(2)和横向机组(4)都分别装有压 紧装置。

本文研究的板材加工自动生产线主要用 于调造板式家具。其中主要的技术参数为:

> 板材长度: 400~2500 mm 板材厚度: 240~1700 mm 板材宽度: 16~30 mm 一块板材的计算加工节奏: 24秒 一小时加工板材: 120块 级向进给速度: 4~5米/分 横向进给速度: 4~10米/分

自动生产线的控制线路和动力网络

如图 2 和图 3 所示。控制系统采用的是混合方案。按照集中控制原理,由按图S。控制液压泵,由按钮S。控制锯片机头电机和铣刀机头电机 1 M, 2 M, 3 M, 4 M,5 M,6 M,7 M和 8 M,由按钮S。控制纵向传送装置电机 9 M。在加工板材过程中,借助于极限开关 S1Q S2Q S3Q S4Q S5Q S6Q S7Q S8Q S9Q S10Q S11Q S12Q 和 S13Q 形成指令,把板材按照自动行走线路,由传送装置向前推进进给。

当板材在液压升降台上自由地行走到最后的供给装置附近时,极限开关S1Q获得指令,推杆机构向前动作,将板材推到纵向传送装置上,即纵向传送带对板材的负载。带有链条凸轮机构的纵向传送装置,把板材带入到纵向锯片和纵向铣刀旁边,并使板材从纵




图 2 板材生产自动线控制原理图




图 2 板材生产自动线动力网络原理图

向锯片和纵向铣刀处经过。板材按照行走路 线碰到行程开关,发出指令,推杆机构恢复 到原来位置。准备第二块板材的推入进给, 当板材被纵向锯片和纵向铣刀加工完后,凸 轮指令器瞬时按压极限开关S4Q,纵向铣刀 和纵向锯片重新回到原来位置。这里,无论 是纵向锯片和铣刀,还是横向锯片和铣刀, 都是一侧可以移动 ,另一 侧 固 定 (见 图 1)。同时,由合闸继电器触头和电磁铁气 动开关自行闭锁。如果操纵台上开关没有断开铣刀机头,则一侧铣刀机头被向前进给、并在所要求的位置停下,确定出 板 材 的 宽 度,一直到凸轮指令器不再按压 极 限 开 关 S_{10} Q的时候为止。这样,由绕组继电器和电磁铁气动开关断开触头来断开电源。板材被运走,并在纵向传送带上被分离到横向传送带上。带有传送装置的链条凸轮机构又一次按压极限开关 S_{1} Q,新板材又进入到纵向传送装置上。

板材被分离到横向传送带上以后,走到 适当位置,按压行程开关S。Q的拨杆。这时 合闸继电器的触头自行闭合。供给指令按通 自动堆垛机液压站分流阀的电磁铁。

控制线路蘭先定出纵、横向工作方案, 预先定出联锁控制。这样可以消除错误动作, 并使机构单独匹配工作,以保证安全联锁。

结束语

板材加工自动生产线不仅适合于板式家 具的工件加工,也可设计成地板块、儿童玩 具的大批量工件的成形加工和边缘处理。该 类型的自动生产线动作安全、可靠,是板材 加工流水作业自动线的理想方案。对于减轻/ 工人劳动强度、提高产品数量和质量都具有 重要的现实意义。